






Hydrogeologischer Profilschnitt 2 - 2'



**Legende:**

-  Schluff
-  Kies
-  Sand

 Grundwasserstand, Oktober 2022

**Projekt:** Hydrogeologisches Gutachten  
Klimapark im Großen Bruch  
Hydrogeologischer Profilschnitt 2 - 2'

Auftraggeber:	Klimapark Großes Bruch GmbH		
Bearbeiter:	M. Meinert	Maßstab:	LM 1: 3.000 / HM 1: 500
Datum:	01.03.2023	Anlage:	5 Blatt 2

